




- יש לבצע בחלק העליון של הקידוח האדלת קוטר לצורך הכנסת שוחת במון בקוטר 52/1 מ?
- יש להכניס בתוך הקידוח בד גאומכני לא ארוג שיהיה בקוטר הקידוח ויהיה סגור בתחתית/
- יש להחזיר צינור שרשרתי מחורר בקוטר 51 במרכז הקידוח לכל העומק ולעגן את הצינור בחלל העליון/
- יש צורך לנקות ולהחליף מבעת עם גאומכסטיל לפי הצורך אך לא פחות מפעם אחת בענה לפני תקופת הגשמים/
- העבודה תבוצע בפיקוח מהנדס קרקע/